

ミストが出ない・勢いが弱い場合

このたびは、ひんやりミスティシャワーキットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品を使用するにあたり、ミストが出ない・勢いが弱い場合、下記の原因が考えられます。

①空気が漏れている恐れ

自転車の空気入れを押している時のように、「圧」がかからない場合は、どこかで空気が漏れている可能性があります。
空気が漏れる原因是下記の4つの例が考えられますので、今一度ご確認ください。




例1



例2



例3



例4

タンクの蓋とポンプユニットが、ちゃんと締まっているかご確認ください。

タンクとタンクの蓋を、緩みがないように、きつく締めてください。

ポンプユニットの弁が取れていないかご確認ください。

タンクの蓋に付いているエアーバッキン部が、ちゃんとセットされているかご確認ください。

上記を確認後もミストが出ない、または勢いが弱い場合は、**例1** **例2** を再度ご確認ください。

例1 **例2** は、少しの緩みでも空気が漏れてしましますので、締まっている様でも強く締め直してください。

タンクの蓋やタンクとポンプユニットは強く締める必要があるため、二人一組で作業を行ってください。

②ノズルの詰まり

ミストが噴出する金色のノズルが詰まっている可能性があります。

ホースを取った状態で水が勢いよく出る場合は、ノズルが詰まっているので、ノズルを交換してください。



ノズル